


Tilaaaja Contractor	Oy Metsä - Botnia Ab	Valmistaja Manufacturer	
Laitos Plant	Voimalaitos	Paikka Place	Kaskinen
Tarkastuskohde Inspection object	Soodakattila Rek. n:o K- 16215.		
Piirustus n:o Drawing nr		Osan n:o Part nr	
Laadunvalvontaohjelma Inspection plan	Tilaaajan ohje	Tarkastusohje Inspection point	SFS 3286 / IP 113 M
Perusaine Base material	Altherm 55	Pinnan laatu Surface condition	Hiottu / teräsharjaus
Valmistusvaihe Fabrication condition	Määräaikaistarkastus	Lämpökäsittelytila Heat treatment condition	Ei suoritettu
Tarkastettavat alueet Location of examination	Ylä- ja alalieriö. Katso piirros.		

Puhdistusmenetelmä Cleaning method	Teräsharjaus	Peittoväri Contrast media	-
Magnetointimenetelmä Magnetization method	Ies- magnetointi	Magneettijauhe Examination media	Bycotest 101
Magnetointiarvot Magnetization values	5 kg	Magneettijauheen levitys Application of magnetic particles	Spray
Magneettivuon suunnat Directions of magnetization	90° kääntäen	Jäännösmagnetismin poisto Demagnetization method	Ei suoritettu
Valaistuksen laatu Type of light	UV- valo	Jälkipuhdistusmenetelmä Post examination cleaning method	Ei suoritettu
Huomautukset Remarks			


Liitteet 1-4.

Tarkastustulos Inspection result	☒ Hyväksytty/Accepted ☒ Hylätty/Not accepted	Säröt hiottu pois, jonka jälkeen hyväksytty
Päiväys Date	03.05.1989	Tarkastaja Inspector
		J. Forsell


ylälieriö vasen pääty.




Miesluukku sisältä
katsoottuna




Särö poistettu hiomalla.
Lopputulokset piirroksen mukainen.



Alalieriö vasen pääty.




Mieskuukku sisältä
katsoottuna




Säro poistettu hiomalla.


Oheisessa piirroksessa mitat
paljonko hionnossa on poistettu
ainetta.




Alalieriö oikea pääty.



Miesluukku sisältä
katsoottuna



Säröt poistettu hiomalla.
Oheisessa piirroksessa nähdä
kuinka paljon hionnassa
on poistettu ainetta.



Liite 4
S 84/89
S 62/89

Ylä- ja alalieriöille suoritettu ultraäänitarkastus mies-
luukun/vaipan välisille hitsausliitoksille hionnan jäl-
keen. Tarkastuksessa ei todettu muita säröjä.
Lisäksi alalieriön oikeenpäädyn aikaisemmin hiotun "saranan"
alue on tarkastettu sekä ultraäänellä että magneettijau-
heella. Tarkastuksessa ei todettu uusia säröjä.

Juha Forssell

