



Liitteet/Bilagor

Testaulaitos - Testningsanläggning

Jakelin, H. Sjö L-M Wikström

Tarkastuskohde Granskningsobjekt Os. 42 Soodakattila 1 E-seinä puthi 93 + 10.60 vuoto		
Tilaja: Beställare: L-M Wikström		Valvoja: Övervakare: S. Lindvall
Nimi: Namn: Vuodon korjaus ota seinällä 13-14.05.-95		Pirr. N:o Ritn. N:r —
Merkinnät: Beteckningar: —	Tunnus N:o Indentifieringsnr: K-12252	Osan N:o Del N:r —
Aine: Material: St 45.5 III $\phi 63.5 \times 6.3$	Pinnan laatu: Ytans kvalitet Hiottu	
Valmistusvaihe: Tillverkningskede: Vuodon korjaus	Lämpökäsittelytila: Värmebehandlingsområde: —	
Tarkastettavat alueet: Granskningsområde: 100% (avaruus tunnusmerkeillä) juuri, välipalkki, laipputank.		
Välineet ja menetelmät: Utrustning och metoder:		
Puhdistusmenetelmä: Rengöringsmetod: Hiottu	Peittoväri: Kontrastfärg: Bycotest 104	
Magnetointimentelmät: Magnetiseringsmetoder: Jcs	Magnetointiavot: Magnetiseringsgrad: väh 5 kys:n nestoarvo	
Magneettivuon suunnat: Magnetfältets riktning: kääntäen		
Magneettijauhe: Magnetpulver: Bycotest 103	Magneettijauheen levitys: Magnetpulvrets utbredning: Spray	
Valaistuksen laatu: Belysning: Kohde valaisin		
Jäännösmagnetismin poisto: Borttagning av restmagnetism: —		
Jälkipuhdistusmenetelmä: Efterrengöringsmetod: Bycotest C15		

Tulokset:
Resultat:

Avostelu: Bedömning: Hyväksytty	
Piirros: Vikojen sijainti, suuruus, lukumäärä, laatu Skiss: Defekternas läge, storlek, antal, kvalitet	
	Hitsari: J. Pöntinen #68 Lap-Met Puikko Esab OK 48.00 Tigilauka OK Tigrod 13.09 □ = Juuri ja pinta puikolla □ = Juuri Tigillä, pinta puikolla Päiväys Datum 15.05.-95 Tarkastaja Granskare Per Sandström Allekirj. Underskrift Per Sandström Pätevyys Kompetens 6230-N2-M/P