

Magneettijauhetarkastuspöytäkirja
Magnetic particle examination report

Pöytäkirja n:o Report no.	89478	Päiväys: Date:	03.01.-89
Viranomainen: Authority:	TTK E Hyypä	Tarkastaja: Tester:	P. Sandström
		Valvoja: Supervisor:	S. Lindvall

Kohde:
Object:Tilaaaja:
Purchaser:



H. Sjö

Nimi:
Name:

Scodakattila 1

Piir.n:o
Drawing no.Merkinnät:
Markings:Tunnus n:o
Identification no. K-12252Osan n:o
Part no.Aine:
Material: St 45.8 II $\phi 63.5 \times 4.5$ Pinnan laatu:
Surface condition:Valmistusvaihe:
Fabrication condition: Vuodon korjausLämpökäsittelytila:
Heat treatment condition:Tarkastettavat alueet:
Location of examination: katso kuvaVälineet ja menetelmät:
Equipment and methods:Puhdistusmenetelmä:
Cleaning method: hiontaPeittoväri:
Contrast media: Bycotest 104Magnetointimenetelmä:
Magnetization method: yesMagnetointiarvot:
Magnetization values: nostoarvo väh. 5 kgMagneettivuon suunnat:
Directions of magnetization: 90 astetta kääntäenMagneettijauhe:
Examination media: Bycotest 103Magneettijauheen levitys:
Application of magnetic particles: SprayValaistuksen laatu:
Type of light: KeinotulokJäännösmagnetismin poisto:
Demagnetization method:Jälkipuhdistusmenetelmä:
Pastexamination cleaning method: Bycotest C15Tulokset:
Results:Arvostelu:
Summary: Ei halkeamia / Korjattu halkeama on myös Rtg-kuvattu. Kuva n:o 1Piirros: Vikojen sijainti, suuruus, lukumäärä, laatu
Drawing: Location, size, number and type of defects

Ensimmäinen putki etelästä laskettuna

H. Sjö: T. Rajahalme
Asiointi: TigPaikka Pietarsaari
Aika 04.01.-89
Allekirj. P. Sandström