


**POLARTEST Oy**

PT-työ no Work No.

158137

Sivu Sheet


Laitos Station GUTZET		Paikka Place IMATRA, TANIONKOSKI	
Tarkastuskohde, piirustus no Inspected unit, No. of drawing VOIMALAITOS EKONON ALAHA			
Hitsin tunnus Weld identification		Rakenneaine Base material ST 35.8	
Pinnan laatu Surface condition HUTTU		Lämpötila Temp. ~ 30 °C	
Lisätietoja Supplementary data		Tarkastaja, pvm Inspector, date PAB RENT 1987-02-12	
Menetelmä Method ☒ Värillinen Colour contrast ☐ Fluoresoiva Fluorescent		Tunkeumaneste on Penetrant used ☐ vesipesuinen water washable ☐ emulsiokäsit. post emulsif. ☒ liuottimella poist. solvent removable	
Esi puhdistin Cleaner C5		Tunkeumaneste Penetrant K7 20	
Puhdistin Remover C5		Kehite Developer D 30	
☒ Tunkeumanesteen analyysi hyväksytty Penetrant analysis approved		Todistus no Certificate No.	
Lisätietoja Supplementary data			
Tarkastus on suoritettu Inspection carried out according to ☒ SFS 3287 mukaisesti Asiakirja, joka määrittelee laadun Document which defines the quality IP 113 P			
Tarkastuksen suoritusohje Instruction for inspection IP 113 P			
Havainnot Observations HALKEAMA HITSIN VIERESSÄ . PITUUS n 20 mm			
			
Paikka : KTS. PIIR. N:o: 3128050a			
HILBAUKSEN JÄLKEEN :			
EI RAPORTOITAVIA INDIKAATIOITA			
Tarkastustulokset Results of inspection ☒ täyttävät vaatimuksen comply with the requirements ☐ eivät täytä vaatimusta do not comply with the requirements			
1 (2)		1987-02-12 LALLA	


TILAAJA CONTRACTOR


2203 SF GB



$$4 \times 146 = 584$$





Laitos Station VOTMA LANTOS		Paikka Place IMATRA TAINIONKOSKI	
Tarkastuskohde, piirustus no Inspected unit, No. of drawing CE-KATILA, KYLMÄTULISTIN		1 LINGA OIKEALTA NELJÄS PUTKI PUTKI	
Hitsin tunnus Weld identification -		Rakenneaine Base material IS MO 3	
Pinnan laatu Surface condition HIOITU	Lämpöt. Temp. ~50 °C	Lämpökäsittelytila Heat treatment condition -	
Lisätietoja Supplementary data		Tarkastaja, pvm Inspector, date ALBRECHT 1987-02-12	
Menetelmä Method ☒ Värillinen Colour contrast ☐ Fluoresoiva Fluorescent		Tunkeumaneste on Penetrant used ☐ vesipesuinen water washable ☐ emulsiokäsit. post emulsif. ☒ liuottimella pois solvent removable	
Esi puhdistin Cleaner CS		Tunkeumaneste Penetrant RP 20	
Puhdistin Remover CS		Kehite Developer D 30	
☒ Tunkeumanesteen analyysi hyväksytty Penetrant analysis approved		Todistus no Certificate No.	
Lisätietoja Supplementary data			
Tarkastus on suoritettu Inspection carried out according to ☒ SFS 3287 mukaisesti ☐ muu: other code:			
Asiakirja, joka määrittelee laadun Document which defines the quality IP 113 D			
Tarkastuksen suoritusohje Instruction for inspection IP 113 D			
Havainnot Observations			
			
HITSAUKSEN JÄLKEEN: EI RAPORTOITAVIA INDIKAATIOITA			
Tarkastustulokset Results of inspection ☒ täyttävät vaatimuksen comply with the requirements ☐ eivät täytä vaatimusta do not comply with the requirements			
1 (2)		1987-02-12 Isen 	