

Oy Metsä-Botnia Ab, Joutseno.
SK3. 2. Ekonomaiserin vuodon korjaus.

Havaittu halkeama
oikean seinän puoleisen
eknomaiserin jakokammion/
syöttöputken risteyksessä.

Putki haljennut hitsauksen ja perusaineen rajapinnasta jatkuen putken puoliväliin.

