

Tarkastuskohde Inspection object

SK7 Ekonomaiseri I alapään vuotokohdan korjauksen tarkastus

Tulokset Results


Vuotokohta jakotukki/putki liitoshitsissä



Vuotokohta eri kuvakulmasta. Kattila paineistettiin 10 bariin, pistemäinen vesisuihku ei erotu kuvassa.



Vuoto nuolen osoittamassa hitsissä. Läheiset putket tarkastettiin, ei vikaindikaatioita.



Lähikuva vuotokohdasta.



Vuotokohta avattiin ja tarkastettiin.



Korjaushitsi tunkeumanestetarkastettiin.

Tarkastaja Inspector

Matti Hartikka

Pvm ja allekirjoitus Date and signature

24.06.2008

Pätevyys Qualification

- ☒ EN 473/Nordtest Level 2
☐ SNT-TC-1A Level 2
☐ STUK