


Tilaaaja Customer	Työnro Work No.	Tarkastuspaikka ja -aika Location and date
Metsä Fibre Oy	-	Rauma ,25.10.2022
Laitos Plant	Valmistaja Manufacturer	Työmääräin Work Order
Metsä Fibre Oy, Rauma	-	-
Tarkastuskohde Object of inspection	Tarkastuslaajuus Extent of inspection	
Soodakattila K-17950	-	
Ekonomaiseri 1 _ Vuodon paikannus		
Piirustus nro Drawing No.	Osanro Item No.	Lämpökäsittely Heat treatment
-	-	-
Rakenneaine Base plate	Pinnan laatu Surface condition	Lämpötila Temp
42.4x5mm St 45.8/III	Ei puhdistusta	55 °C
Esivalmistelut Preparations: Vesi pesu		
Tarkastusmenetelmä Inspection method: VT / Putkistokamera		
Tarkastuslaajuus Extent of inspection: Luoksepäästävin osin		

Tulokset Results:

Soodakattilassa havaittu vuoto ekonomaiserin 1 rakenteissa.

Tarkastuksessa paikannettiin vuodon sijainti ja merkittiin kohteeseen.

Vuoto havaittiin Ekonomaiserin 1 , Elementissä 73 korolla +70,360 savukaasuvirrassa laskettuna, 5 putki (kuva1)



Tarkastaja(t) Inspector(s)	Pätevyys Qualification	
Antti Liikala	SFS-EN 9712-2	
Paikka, päivämäärä ja allekirjoitus Location, date and signature		
Lopella, 31.10.2022		<i>Antti Liikala</i>