

► Kokerikorrosion



▶ Kontinuerlig kokare

Påsvetsad med P5 för 15 år sedan



Kontinuerlig kokare

Uppmätt kromhalt i cladding

16 %

12 %



Kontinuerlig kokare

Påsvetsad med P7 för 5 år sedan

