

OY METSÄ-BOTNIA AB

Kaskisten tehdas
Jorma Kenttälä/IS

MUISTIO

14.2.1994

SOODAKATTILAN K-16215 LIERIÖIDEN VÄLISEN KEITTOPUTKISTON VUOTO 11-12.2-1994

1

Nuohoimen 945 seinäpoksi oli jumiintunut ja sitä avatessa todettiin tulevan nuohoinaukosta vesihöyryä. Lähemmissä tarkasteluissa havaittiin kostean näköistä suolaa ylälieriön alla.

2

Vesipesun jälkeen vuoto paikallistettiin yläpäästä aikaisemmin tulpattujen putkien vierestä. Kuva 1 ja 2.

3


Putken molemmat päät tulpattiin liitteen 3. mukaan.

Hitsausmenetelmä E. lisäaine OK 48.00, esilämpö n. 100 °C.
Hitsaaja Matti Isoniemi, asentaja Martti Porola Lapuan Metalli.
Työnjohtaja Jorma Kenttälä.

4

Tarkastus, vesipainekoe 80 bar. Vuotoja ei havaittu.

Jorma Kenttälä



Kari Auvinen
käytönvalvoja



Antero Heinävaara
tarkastuksen valvoja