

SOODAKATTILAT / L. Koivisto

24.5.1990

---

E-G / Varkaus; tulistinputken särö

Säröily sijoittuu lähelle tulistinputkien välistä sidosta. Valomikroskoopilla tarkasteltuna särön voi todeta olevan haaroittumaton tyypillinen väsymissärö, joka on edennyt putken ulkopinnalta sisälle päin. Tämän varsinaisen "päämurtuman" lisäksi putken ulkopinnalla oli useita murtuman alkujia, jolla perusteella sanoisin kyseessä olevan ns. terminen väsyminen.

