

J Viinikainen/li

12.4.1988

SOODAHÖYRYKATTILAN K-12843 PAINEENALAISTEN OSIEN KORJAUS

Torstai aamuna 31.3.1988 ilmoitti vuoromestari, että vettä tulee II-ekon suolakuljettimelta.

Öljytulien aikana vuoto paikallistettiin II-ekon takimmaiseen alatukkiin.

Tulet sammutettiin, ekonomaiseri erotettiin kattilasta ja laskettiin paineettomaksi. Vuoto löytyi takimmaisen tukin viimeisen putkirivin vasemmalta lukien viidennen putken hitsaus-saumasta. Putki oli halki sauman vierestä putken puolelta noin 15 mm matkalta.

Korjaus suoritettiin avaamalla vuotokohta ja hitsaamalla se Tig-hitsauksella.

Korjauksen suoritti Jipka Oy:n hitsaaja Markku Rissanen A. Ahlströmin toimeksiannosta.

Koepaineen suoritti allekirjoittanut TTK:n luvalla.

LIITTEET

Vuotokohdan kuva

Hitsaajan pätevyystodistus



Jorma Viinikainen

Jorma Viinikainen

