

Kohde	Soodakattila 1. Oikea seinä Hetsausliitoksen tarkastus		
Tilaaaja	H. Sjö		
Tutkija	P. Sandström		
Paikka	Pietarsaari		
Tark.pvm.	08.10.87		
Standardi	SFS 3284, 3290, 5108		
Tark.ohje	S. Lindvall		
Laite	USM 2	Luotaimet	
Kalibr.	0-100mm	koko	8x9
Vertailukapp.	Compound luonn. $\phi 2,57$ poraus	kulma	70°
Vahvistus	30+8 dB	taajuus	4MHz
Kytkenäline	Tapetti liisteri	merkki	MWB-
Tarkastuksen laajuus	selvitetty alla	Laatuvaatimus	WB

Tarkastettiin pohjan alla, sisäpuolelta hitsejä yht. 64 kpl.
joista 37 kpl. tarkastettiin vain yhdeeltä suunnalta. (mustan puo-
lelta)
8 kpl kirjattiin ylös, merkitty liitteelle 6-7/88410

Pohjan alla ulkopuolelta tarkastettiin hitsejä yht. 85 kpl.,
joissa 18 kappaleessa todettiin virheitä ja niitä kirjattiin
ylös, merkitty liitteelle 1-5/88410

Ulkopuolelta tarkastettuja, putki 1-31 ja 57-110

Virheet	Arvostelu
A Huokoset	Liitteiden 1-6/88410 mukaisesti
B Kuona	Paikka Pietarsaari
C Liitosvika	Aika 05.02.88
D Juuriplika	Allekirj. P. Sandström
E Halkeamat	TTL:n hyväks. n:o
F Reunahaavat	
K Imuontelot	
M Muotoviat	
N Pintaviat	
X Ei määrit.	

