



MUISTIO

Jorma Viinikainen/li

9.1.1991

1

SOODAHÖYRYKATTILAN K-12843 PAINEENALAISTEN
OSIEN KORJAUS

Jouluseisokissa suoritettiin kattilalle tiiveys tarkastus vesipaineen avulla. Kattila ponnistettiin käyttöpaineella (80 bar). Tässä ponnistuksessa löytyi yksi vuoto tulistajan sidehitsissä.

Vuoto oli tarkemmin sanottuna I.tulistajan vasemmalta lukien neljännessä lamellissa, kannatusputkiryhmän ja varsinaisen lamellin ensimmäisessä sidehitsissä.

Putki oli haljennut n. 1 cm matkalta sidehitsin ylimmästä päästä.

Korjaus suoritettiin avaamalla sidehitsi ja halkeama. Halkeama hitsattiin puikolla OK.48.00. Sidehitsi siirrettiin 20 cm ylöspäin halkeamakohdasta.

Korjauksen jälkeisen vesipainekokeen suoritti allekirjoittanut TTK:n luvalla.

Em seisokissa tarkastettiin värillä aiemmin II-ekossa vuotoja aiheuttanut ekon alakäyrien hitsaukset, näistä ei tässä tarkastuksessa löydetty vikoja.

YHTYNEET PAPERITEHTAAT OY
Joutseno-Pulp

Jorma Viinikainen —