


Tilaaaja Contractor Metso Power Oy		Työnro Work no.	
Laitos Station Botnia Kemi, Soodakattila		Valmistaja, asentaja Manufacturer, Installed by Metso Power	
Tarkastuskohde Inspection object/ Tarkastuslaajuus Extent of inspection Voimalaitos/ soodakattila SK1 Ekonomaiseri 1, vuotaneen putken korjauksen pt-tarkastus			
Tarkastuspvm. Inspection date 18.7.2009	Piirustus nro Drawing no.	Osa nro Item no.	
Rakenneaine Base material St	Pinnan laatu Surface condition Hitsi	Lämpötila Temperature 25 °C	Lämpökäsittely Heat treatment
Menetelmä Method Värillinen		Tunkeumaneste Penetrant Bycotest RP20	
Tunkeumanesteen tyyppi Penetrant type Vedellä poistettava		Eränro Batch no. 347	
Valaistus Light Kohdevalo		Puhdistin Cleaner Bycotest C10	
Tunkeuma-aika Penetration time 15		Eränro Batch no. 1866	
Laadunmääritysasiakirja Quality document SFS-EN 12952-6		Kehitysaike Developer Bycotest D30	
Tarkastusohje Inspection procedure SFS-EN 571-1 ja SFS-EN 1289; taulukko A1		Eränro Batch no. 683	
Tulokset Results		Kehitysaika Development time 15	
Laatuvaatimus Quality requirement SFS-EN 1289 2			

Vuotanut kohta hiottiin ja täytettiin hitsaamalla. Hitsaus tarkastettiin pt-menetelmällä, ei raportoitavia indikaatioita. Myös viereiset vastaavat kohteet hiottiin ja tarkastettiin, ei indikaatioita. Ks. Tarkastusraportti JP 07-09/ 041



Tarkastustulokset Results of inspection	☒ Hyväksytty Acceptable	☐ Hylätty Reject
Tarkastaja(t) Inspector(s) Jarno Penttilä	Pätevyys Qualification SFS-EN 473-2	
Paikka, päivämäärä ja allekirjoitus Location, date and signature Pori 23.7.2009		