

Edellisen vuoden vauriot soodakattilalla

Verhoputkivaurio soodakattilan sisäpuolella:

- 1) Syöttövesipumppu sammui kaapelivaurion vuoksi kattilan ollessa täydessä kuormassa aiheuttaen kattilan alasmenon lukituksista. Todennäköisesti kyseinen häiriö aiheutti kamin putoamisen kattilan yläosasta verhoputkien päälle.
- 2) 3 vuorokautta kattilan ylösajon jälkeen havaittiin kosteutta kattilan etuseinällä. Vaurio löytyi kattilan sisäpuolelta verhoputkistosta.
 - Vaihdetut putket: Ylemmät putket elementeistä 10,11,16,17,21,22 ja tämän lisäksi 2 ylintä elementeistä 14 ja 15.

❑ Häiriön kesto 101 tuntia

Edellisen vuoden vauriot soodakattilalla

