



POLARTEST OY

Postiosoite PL 41, 01621 VANTAA
Käyntiosoite Laajaniityntie 3, 01620 VANTAA
Puhelin 90-878 4366
Telefax 90-878 6653

**Tarkastuspöytäkirja
Inspection Report**

Testauslaitoslupa n:o 2722/822/90

T 0004297

PT-työ n:o Work no. 132879	Sivu Sheet 1/2
Tilaaajan työn n:o Contractor's work no.	

Tarkastuslaji Inspection method

Tilaaja Contractor Tampella Power	Valmistaja, asentaja Manufacturer, installed by Tampella Power
Laitos Station Sk1 Metsä Botnrik	Paikalla Place Kemi
Tarkastuskohde, perustus n:o Examination object, No. of drawing Kattikupukien alapää vaurioalue ympäristöineen. pöytäkirja n:o 143956	

Käytetyt laitteet Equipment used ☐	Rakennusaine Base material
☐	Pinnan laatu Surface finish
☐	Valaistus Light ☐ Yleisvalo General ☐ Kohdevalo Spot light

Tarkastus on suoritettu Examination is carried out according to ☐ mukaisesti
Asiakirja, joka määrittelee laadun Document, which defines the quality

Tulokset Results

9.11 havaittiin kattilan vuotavan putki B61 oli
revennyt alapuolelta huhtikuussa tehdyn korjauksihitsauk-
sen reuna-alueella.
Putki B61 oli puhaltanut ohentuman putkeen C61
joka oli revennyt.
Ohentuman putkia ympäristössä D61 mitattu min 4,5 mm
60 B mitattu min 5,5 mm ja 59 B mitattu min 5,0 mm.
Ohentumapaikat paikallistettiin ja ne ei täytetä hitsauksella.
Kammiossa putkien B61 ja C61 välissä puhallettiin ja
joka täytetä hitsauksella.
Putket B61 ja C61 vaihdettiin kammiossa evityksen
alosaan saakka.
Putken C61 hitsauksessa oli vaikeuksia ja yhden jatkok-
sen sijaan putkeen tuli kaksi jatkohitsia. Nämä jatkokset
liitettiin puikko hitsauksella rkg tarkastuksessa hitsien
havaittiin sivalluksen runsaasti huckaria tulos hyväksytty IIW2
Hitsien korjaus jätettiin myöhemmän ajankohdan saatua
M.B. Seinenen / Kittilä
Kaikki nyt tehdyn hitsaukset ja vaurioalueen ympäristö
tarkastettu hukkumaneestella

Liitteenä Tarkastuspöytäkirja, rkg päätökset
ja kaaviot kohteesta

POLARTEST OY
Nordtest

Tarkastustulokset Results of examination ☐ täyttävät vaatimukset comply with the requirements ☐ eivät täytä vaatimuksia do not comply with the requirements	Tarkastaja Inspector Juhani Vakkala Pvm ja allekirjoitus Date and signature 12.11-93 Juhani Vakkala	Pätevyys Qualification ☒ Nordtest ☐ SNT-TC-1A ☐ STUK
---	--	---