

Paineastian korjausilmoitus

Osasto. Voimalaitos
Pääkone. CE-3 kattila
Rek. nro. K-11942
Osa.....
Piirustus 2 SKT-7940-1
Työtilaus. 516541

Seisokkiaika h.....

Käytetty materiaali:

	Tilaus	Määrä	Mitat	Aine	Todistus
Levy					
Putki		<u>1 kpl</u>	<u>≈ 500 × 54,5 × 4,5</u>	<u>15 Mo 3</u>	
Venttiili					
Laippa					
Ruuvit					
Muut					
Lisäaineet	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>DMO 1G</u>	<u>-</u>

Hehkutus: lämpötila.....aika.....Jäähdytysnopeus.....

Hitsaaja Honkanen Jarmo EG-Oy

Koe suoritettu 11.12.90

Korjauksen syy havaittu vuoto primääritulistimella 3is linko oikealta, edestä lukien 3is kotooja tukkiin menevä putki (liite 1)

Vaurion laatu putki oli poikki noin puoleen väliin putken halkaisijasta

Miten korjattu putkea vaihdettu ≈ 500 mm

Tarkastus suoritettu