

Paineastian korjausilmoitus

Osasto. Voimalaitos  
Pääkone. CE-3 kattila  
Rek.nr. K- 11942  
Osa.....  
Piirustus. 2 SKT-7340-1  
Työtilaus. 516541

Seisokkiaika h.....

Käytetty materiaali:

|            | Tilaus | Määrä | Mitat | Aine  | Todis |
|------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Levy       | .....  | ..... | ..... | ..... | ..... |
| Putki      | .....  | ..... | ..... | ..... | ..... |
| Venttiili  | .....  | ..... | ..... | ..... | ..... |
| Laippa     | .....  | ..... | ..... | ..... | ..... |
| Ruuvit     | .....  | ..... | ..... | ..... | ..... |
| Muut       | .....  | ..... | ..... | ..... | ..... |
| Lisäaineet | -      | -     | -     | DMO   | -     |

Hehkutus: lämpötila.....aika.....Jäähtymisnopeus.....

Hitsaaja Rahunen Terho E-G-oy

Koe suoritettu 15.1.91

Korjauksen syy havaittu vuoto koeponnistuksessa primääri-  
tylistimessä 4:s linko oikealta, edestä lukien 1:n jakotuki  
tuleva putki ylimmäisen sidehitsin kohdalla. (liite 1)

Vaurion laatu särö sidehitsin yläreunassa

Miten korjattu särö avattiin, hitsattiin päälle hitsaus

Tarkastus suoritettu