

Osasto. *Voimalaitos*.....

Seisokkiaika h.....

Pääkone. *CE-2 kattila*.....

Rek. nro. *K-11699*.....

Osa.....

Piirustus. *Kp 2250-547*.....

Työtilaus. *516530*.....

Käytetty materiaali:

	Tilaus	Määrä	Mitat	Aine	Todistus
Levy					
Putki					
Venttiili					
Laippa					
Ruuvit					
Muut					
Lisäaineet	-	-	-	<i>DMO</i>	-

Hekutus: lämpötila.....aika.....Jäähdytysnopeus.....

Hitsaaja *Silventoinen Markku E-G Oy*.....

Koe suoritettu *8.1.91*.....

Korjauksen syy *havaittu vuoto oikealla sivuseinällä takaseinän
kokoajatukin yläpuolella noin 1m sivuseinällä putkessa vuoto
(Mitteet 1 ja 2)*.....

Vaurion laatu *särö sidehitsi lattaraudan alapuolella*.....

Miten korjattu *särö avattu ja hitsattu päälle hitsaus*.....

Tarkastus suoritettu *Verrypainekoe 82 bar MK*.....

41121-19816