

Osasto Voimalaitos

Pääkone CE-3 kattila

Rek. nro K-11942

Osa No: 3

Piirustus 2763950

Työtilaus 513344

Seisokkiaika h.....

Kustannukset:

Aineet mk.....

Palkat mk.....

Tirkkonen.....

Jaatinen.....

Louko.....

Rantalainen.....

Käytetty materiaali:

	Tilaus	Määrä	Mitat	Aine	Todistus
Levy					
Putki					
Venttiili					
Laippa					
Ruuvit					
Muut					
Lisäaineet	-	-	-	DCMS	-

Hehkutus: lämpötila.....aika.....Jäähdytysnopeus.....

Hitsaaja Markku Silventoinen Enso-Gutzeit Oy

Koe suoritettu tiitt 20.11.90

Korjauksen syy vuoto etuseinällä vasemman sularännin kontin ja putken hitsaus saumassa vasemmassa ylänurkassa kontin sisäpuolella. Sula-aukon keskilinjasta kolmas putki vasempaan seinään päin.

Vaurion laatu putkessa oli ≈ 20mm pitkä särö kontin ja putken hitsaus sauman vieressä.

Miten korjattu särö avattiin ja hitsattiin päällehitsaus kaasuhitsaamalla.

Tarkastus suoritettu V. Korpunen koe 75 bar

KN121-12216