

Pöytäkirja n:o Report No.	Päiväys: Date: 5.7 - 7/2
Viranomaisen: Authority: TTK	Tarkastaja: Tester: V. Penttilä
	Valvoja: Supervisor:

Kohde:
Object:

Tilaaaja: Purchaser: Veitsiluoto Oy Kemijoen tehdas	Tilaus n:o Order No.	
Nimi: Name: Soodakattila	Piir. n:o Drawing No. 146517	
Merkinnot: Markings:	Tunnus n:o Identification No.	Osan n:o Part No.
Aine: Material: KOMPOND	Pinnan laatu: Surface condition:	
Valm. vaihe: Fabrication condition:	Lämpökäsittelytila: Heat treatment condition:	
Tarkastettavat alueet: Location of examination: EKSEINÄN TUBI NO. 67 IN UUDON HITSAUS		

Välineet ja menetelmät:
Equipment and methods:

Puhd. menet.: Cleaning method: Bycotest C5	Tark. lämpötila: Test temperature:
Tunkeumaneste: Penetrant: BycotestRP20	Tunk. nesteen vaikutusaika min: Effect time of penetrant min:
Tunk. nesteen poisto: Cleaning of penetrant: Bycotest C5	
Kehite: Developer: Bycotest D20	Kehitteen vaikutusaika min: Effect time of developer min:
Valaistuksen laatu: Type of light:	
Jälkipuhd. menet: Postexamination cleaning method:	

Tulokset:
Results:

Arvostelu:
Summary: Ei korjattavia näytönäisiä hitsauksen jälkeen

Piirros: Vikojen sijainti, suuruus, lukumäärä, laatu
Drawing: Location, size, number and type of defects



V. PENTTILÄ