

Osasto Voimalaitos

Seisokkiaika h.....

Pääkone CE-2 kattila

Kustannukset:

Rek. nro K-11699

Aineet mk.....

Osa.....

Palkat mk.....

Piirustus.....

Tirkkonen.....

Työtilaus.....

Jaatinen.....

Louko.....

Rantalainen.....

Käytetty materiaali:

	Tilaus	Määrä	Mitat	Aine	Todistus
Levy					
Putki		<u>1 kpl</u>	<u>51,5 x 4,5 x 300</u>	<u>St 35,8 III</u>	
Venttiili					
Laippa					
Ruuvit					
Muut					
Lisäaineet	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>D40-1G</u>	<u>-</u>

Hehkutus: lämpötila..... aika..... Jäähdytysnopeus.....

Hitsaaja Heiskanen Juhani

Koe suoritettu hitsaus todistus liitteenä

Korjauksen syy vuoto ekossa ylinäköön patteri

lieriöstä lukien kolmas ylimmäinen lenkki

Vaurion laatu käyrän hitsaus saumassa halkeama

Miten korjattu käyrät vaihdettu ja yksi lenkki ohitettu

Tarkastus suoritettu Verppanen koe 87 bar M. Haaparanta