

Jorma Viinikainen/li

11.9.1989

SOODAHÖYRYKATTILAN K-12483 PAINEENALAISTEN OSIEN KORJAUS

Keskiviikkona 6.9.1989 havaittiin vuoto II-ekon alapäässä. Kattila ajettiin alas, jolloin vuoto löytyi takimmaisen tukin viimeisestä putkirivistä vasemmalta lukien 22:sta putkesta tukin ja putken liitossaumasta putken puolelta, josta putki oli halki n. 1 cm matkalta.

Korjaus suoritettiin avaamalla vuotokohta ja hitsaamalla se uudelleen.

Hitsauksen suoritti A. Ahlström Oy:n hitsaaja Martti Pasanen TIG-hitsauksena ja lisäaineena käytettiin DMO-IG:tä.

Korjauksen jälkeisen vesipainekokeen suoritti allekirjoittanut TTK:n luvalla.

JOUTSENO-PULP OY


Jorma Viinikainen

LIITTEET

Hitsaajan todistus
Kuva vuotopaikasta