

Lisätietoja: (oheisen muistilistan pohjalta asian kannalta olennaisiksi katsotut asiat)

- Kattilan käyttöolosuhteet tapahtumahetkellä
- Tapahtumien kuvaus ja vaurioon johtaneet syyt
- Vauriot
- Korjaustoimenpiteet
- Asiaa selventävät kuvat ja piirustukset
- Toimenpiteet vastaavanlaisen vaurion tai vaaratilanteen välttämiseksi


- NORMAALI AJO, SYVE LINJAN ERISTEIDEN
VÄLISTÄ VEHÄYKÄÄ

- SYVE LINJASTA LÄHTENYT JÄIS LINJA

SOKEOTU AIKANAAN KARTO TULPALLA
KARTO TULPAN JA PUTKEN VÄLIIN JÄÄNYT
KARPA TILA OTOLLINEN ALKUI KOKOONLLE

- TILAPAINEN KORJAUS FURMANITE MAHALLA

- LAULLINEN KORJAUS NATANEN POISTO
TÄI KUNNON "HATTU" NATAN PÄÄN



Liitteitä 7 kpl

Ilmoittaja: MARTIN WIKSTROM

Pvm: 28.11.86

Lähetetään osoitteella:

TLK-SKJ:n sihteeristö
EKONO Oy
PL 27
00131 Helsinki 13