

Jorma Viinikainen/an

14.3.1990

SOODAHÖYRYKATTILAN K-12843 PAINEENALAISTEN OSIEN KORJAUS

Perjantaina 9.3.1990 havaittiin vuoto II-ekonomaiserin alapäässä. Kattila ajettiin alas normaalisti. Vuoto löytyi ekon etummaisen alatukin vasemmalta lukien 21 putkirivin edestälukien toisesta putkesta. Putki oli halki tukin ja putken hitsaus-saumasta putken puolelta n. 3 cm matkalta.

Korjaus suoritettiin avaamalla vuotokohta ja hitsaamalla se uudelleen Tig-hitsauksella.

Korjauksen suoritti Jipka Oy:n hitsaaja Markku Rissanen A.Ahlströmin toimeksiannosta.

Korjauksen jälkeisen vesipainekokeen suoritti allekirjoittanut TTK:n luvalla.

JOUTSENO PULP OY
Jorma Viinikainen
Jorma Viinikainen

LIITTEET

Kuva vuotokohdasta
Hitsaajan pätevyystodistus