


Tilaaaja Customer	Työnro Work No.	Tarkastuspaikka ja -aika Location and date
Metsä Fibre Oy	-	Rauma, 26.10.2022
Laitos Plant	Valmistaja Manufacturer	Työmääräin Work Order
Metsä Fibre Oy, Rauma	Valmet	-
Tarkastuskohde Object of inspection	Tarkastuslaajuus Extent of inspection	
Soodakattila K-17950		
Ekonomaiseri 1 _ Elementin 73 tulppahitsien tarkastus 2kpl		
Piirustus nro Drawing No.	Osanro Item No.	Lämpökäsittely Heat treatment
-	-	-
Rakenneaine Base plate	Mitat Dimensions	Pinnan laatu Surface condition
St 45.8/III	ø42.4x5mm	Harjattu
Menetelmä Method used	Tunkeumaneste Penetrant	Eränro Batch No.
Värillinen	Bycotest RP20	170811
Tunkeumanesteen tyyppi Type of penetrant	Puhdistin Cleaner	Eränro Batch No.
Vedellä poistettava	Bycotest C10	190412
Valaistus Light condition	Tunnus ID	Eränro Batch No.
Kohdevalo	-	180810
Tunkeuma-aika Duration of penetration	Kehitysaika Duration of development	
25	25	
Laadunmääritysasiakirja Quality document	Laatuvaatimus Quality requirement	
SFS-EN 12952-6	SFS-EN ISO 23277 ja EN 12952-6 taulukko 9.3-1	
Tarkastusohje Procedure of inspection		
SFS-EN 571-1		

Tulokset Results

Tarkastettu Soodakattila K-17950 Ekonomaiserin 1 putkielementin 73 ,tulppahitsejä (2kpl) tunkeumanesteellä
Tulppaukset tehty ekonomaiserin 1 ylätukin ja alatukin välittömään läheisyyteen.



Tarkastustulos Result of the inspection	☒ Hyväksytty Approved	☐ Hylätty Rejected
Tarkastaja(t) Inspector(s)	Pätevyys Qualification	
Antti Liikala -7379	SFS-EN 9712-2	
Paikka, päivämäärä ja allekirjoitus Location, date and signature		
Lopella, 31.10.2022	<i>Antti Liikala</i>	