



LUOTTAMUKSELLINEN

MF Äänekoski

Sulakouruvaurio 04.10.2019



Tilaaaja:

Työn nimi:

Työnumero:

Luottamuksellisuus:

Aika ja Paikka: 04.10.2019 Äänekoskella

Laatija:

Hyväksyjä:

1 Vaurioituneet sulakourut

1.1 Sulakouru 3.



Kuva 1.

1.2 Sulakouru 5.



Kuvat 2.

1.3 Sulakouru 6.



Kuvat 3.

1.4 Sulakouru 10. (Vuotoon asti edennyt)



Kuva 4.